



Reparaturbleche, Seite, (Teil 3), Bus T2



1	Bestell-Nr.: 096-0648	Reparaturblech, Seitenfenster, Mitte, links/rechts 3-teiliges Reparaturblech für das mittlere Seitenfenster links oder rechts in Top-Qualität, Materialstärke: 1 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
2	Bestell-Nr.: 096-0650-01 Bestell-Nr.: 096-0650-02	Reparaturblech, Seitenfenster, 3-teilig, hinten, links Reparaturblech, Seitenfenster, 3-teilig, hinten, rechts	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79 8.67 - 7.79
3	Bestell-Nr.: 096-0650-11 Bestell-Nr.: 096-0650-12	Reparaturblech, Seitenfenster, 3-teilig, innen, hinten, links Reparaturblech Seitenscheibe hinten, innen, mit Eckblechen Reparaturblech, Seitenfenster, 3-teilig, innen, hinten, rechts Reparaturblech Seitenscheibe hinten, innen, mit Eckblechen	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79 8.67 - 7.79
4	Bestell-Nr.: 096-0658	Reparaturblech, Seitenfensterausschnitt mit Blechkante für die Fensterdichtung, links oder rechts Materialstärke: 1 mm, Länge: 1250 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79

Reparaturbleche, Dach, (Teil 1), Bus T2



1	Bestell-Nr.: 096-0680 Bestell-Nr.: 096-0680-10	Reparaturblech, Regenrinne, 1250 mm * Reparaturblech, Regenrinne, 1250 mm, klein * Materialstärke: 1 mm	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79 8.67 - 7.79
* Für ein Fahrzeug werden 6 Stück benötigt.				
2	Bestell-Nr.: 096-0690-01 Bestell-Nr.: 096-0690-02	Reparaturblech, Regenrinnen, hinten, links Reparaturblech, Regenrinnen, hinten, rechts	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79 8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096-0692-21 Bestell-Nr.: 096-0692-22	Reparaturblech, Regenrinnen, hinten, links Reparaturblech, Regenrinnen, hinten, rechts	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.72 - 7.79 8.72 - 7.79
3	Bestell-Nr.: 096-0680-20	Verstärkung, Dach, seitlich, 1250 mm zwischen Regenrinne und Dach Materialstärke: 1 mm, links oder rechts	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79